

**ZEPLIN****OTO EKSPERTİZ**

RAPOR NO : 241211576

TARİH : 10-12-2024

PLAKA : 32LV148

KM : 514865

Araç Bilgileri

Plaka : 32LV148
Şase No : VF1LBNKS544129070
Marka : Renault - Symbol (GRI / PİLATİN)
Model Yılı : 2010
Yakıt Cinsi : Dizel
Kilometre : 514865

Ekspertiz Bilgileri

Ruhsat aslı görüldümü ? : Evet
Rapor No : 241211576
Tarih : 10-12-2024
Giriş Saati : 11:27
Çıkış Saati : 11:56
Uygulanan Ekspertiz : ZEPLIN PRO PAKET

Pakete Dahil Olanlar

Kaporta ve Boya Kontrolleri	✓	Elektrik ve Elektronik Sistem Kontrolleri	✓
Motor Bölümü Kontrolleri	✓	Airbag Sistemi Kontrolleri	✗
Motor Performans Testi	✓	İç ve Dış Aksam Kontrolleri	✗
Fren Sistemi Testi	✗	Aksesuar ve Konfor Paket Kontrolleri	✗
Süspansiyon Sistemi Testi	✗	Garanti Paketi	✗
Yanal Kayma Testi	✗	Hasar Kaydı Sorgu	✗
Alt Takım Kontrolleri	✓	Kilometre Sorgu	✗
Motor Yanma Odası Kontrolleri	✓	Yol Testi	✗

BİLGİLENDİRME

- Araç hakkında ekspertiz raporunda belirtmiş olduğumuz arıza ve hasarları mutlaka yetkili servis veya marka ustasına göstermeden noter satış işlemi gerçekleştirmenizi öneririz.
- İşletmemiz araca ait tramer hasar kayıtlarından veya pert kayıtlarından yahut bunların eksikliklerinden sorumlu değildir.
- Aracınızın motor yağı, soğutma suyu ve diğer sıvı kontrolleri ile periyodik yağ ve filtre bakımlarını yaptırmanızı öneririz.
- Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal Kolu, Silecek Kolu, Elektrikli Ayna (Isıtma Hariç), Cam düğmeleri, Bagaj ve Depo Kapağı düğmeleri, Cam Perdeleri, Tavan ve Sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır. Bunların dışında kalan kumanda kontrol düğmelerinin kontrolleri yapılmamaktadır.
- Far ve Stopların yalnızca kırık ve çatlak kontrolleri ile yanıp yanmadığının kontrolleri yapılmaktadır. Orijinallik Xenon ve su alma kontrolleri yapılmamaktadır.

Alıcı Bilgileri

Belirtilmedi
(0000000000)

Ekspertiz Firması**Zeplin Oto Ekspertiz**

ZEPLİN OTO EKSPERTİZ
Ali SAYGICI
T.C. No: 37801572160
Sanayi Mah. 3241 Sok. No:19 İSPARTA
Davraz V.D.T.C.: 754 040 1679
alisaygici@gmail.com

Satıcı Bilgileri

ELMATAŞ A.Ş.
(5335755115)

HASAN SATIŞ

Zeplin Oto Ekspertiz

Adres: SANAYİ MAH. 3241 SOK. NO:19 İSPARTA

Tel: 0540 303 32 32 - Gsm: 0540 303 32 32

Web: www.zeplinotoekspertiz.com - E-posta: info@zeplinotoekspertiz.com

VARTAG
Tazminat Gözetmeni



ZEPLIN

OTO EKSPERTİZ


RAPORNO : 241211576

TARİH : 10-12-2024

PLAKA : 32LV148


KM : 514865

SAĞ




Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL
Sağ Ön Kapı Direği	ORİJİNAL
Sağ Tavan Direği	ORİJİNAL
Sağ Arka Direk	ORİJİNAL
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL
Sağ Podye	ORİJİNAL
Sağ Şase	ORİJİNAL

SOL



Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL
Sol Arka Çamurluk	BOYALI
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL
Sol Ön Direk	ORİJİNAL
Sol Ön Kapı Direği	ORİJİNAL
Sol Tavan Direği	ORİJİNAL
Sol Arka Direk	BOYALI
Sol Orta Direk	ORİJİNAL
Sol Podye	ORİJİNAL
Sol Şase	ORİJİNAL

ÜST



Kaput	ORİJİNAL
Tavan	ORİJİNAL
Bağaj Kapağı Üstü	DEĞİŞMİŞ

ÖN/ARKA



Bağaj Kapağı	DEĞİŞMİŞ
Arka Panel	ORİJİNAL
Bağaj Havuzu Sacı	ORİJİNAL
Arka Tampon	PLASTİK
Ön Tampon	PLASTİK
Ön Panel	ORİJİNAL

DETAY

Çizikler ve Göçükler	HAFİF
Dolu Göçüğü	YOK
Leke / Solma / Rüt uşlar	HAFİF

I İşlem Mevcut	ST Sök Tak Mevcut	G Göçük İşlemi
H Hasar Mevcut	F Folyo Mevcut	

AÇIKLAMALAR

BAGAJ HAVUZUNDA İÇİNDE HAFİF DÜZELTME UYGULANMIŞ

Zeplin Oto Ekspertiz

Adres: SANAYİ MAH. 3241 SOK. NO:19 ISPARTA

Tel: 0540 303 32 32 - Gsm: 0540 303 32 32

Web: www.zeplinoekspertiz.com - Eposta: info@zeplinoekspertiz.com

VARTAG
Yazılım Güzümleri



ZEDLIN

OTO EKSPERTİZ






RAPORNO : 241211576

TARİH : 10-12-2024

PLAKA : 32LV148

KM : 514865

KAPORTA



○ ORJİNAL ● BOYALI ● LOKAL BOYALI ● DEĞİŞEN ● GÖÇÜK İŞLEMİ ○ PLASTİK

Kaporta formu çift nüshadır, Lütfen diğer nüshayı inceleyiniz.

Zeplin Oto Ekspertiz

Adres: SANAYİ MAH.3241 SOK. NO:19 ISPARTA

Tel: 0540 303 32 32 - Gsm: 0540 303 32 32

Web: www.zeplinoekspertiz.com - E-posta: info@zeplinoekspertiz.com

VARTAG
Yazılım Çözümleri



ZEPLIN

OTO EKSPERTİZ

RAPORNO : 241211576

TARİH : 10-12-2024

PLAKA : 32LV148

KM : 514865

MOTOR BÖLÜMÜ KONTROLLERİ

Motorda Düzensiz Çalışma	YOK	Şanziman Bölgesi Yağ Kaçağı	ORTA
Motorda Olumsuz Ses	YOK	Diferansiyelde Yağ Kaçağı	YOK
Şanzimanda Olumsuz Ses	YOK	Turbo Bölgesinde Yağ Kaçağı	YOK
Vites Geçişlerinde Vuruntu	YOK	İntercooler Yağ Kaçağı	YOK
Motorda Yağ - Su Karışımı	YOK	Motorda Su Kaçakları	YOK
Motor Kompresyon Ölçümü Gereklimi	YOK	Yakıt Sisteminde Kaçak	YOK
Araca Acil Servis Bakımı Gereklimi	YOK	Gözle Görünür Kayışlar	ORTA
Motorda Buhar Atma (Üfleme)	YOK	Kavrama Sistemi	iyi
Enjektörlerde Olumsuz Ses	YOK	Turbo Sistemi	iyi
Marş Esnasında Olumsuz Ses	YOK	Motor Yağ Seviyesi	iyi
Egzos Manifoldunda Ses veya Kaçak	YOK	Motor Soğutma Suyu Seviyesi	iyi
Diferansiyelde Olumsuz Ses	YOK	Motor Soğutma Suyu Durumu	iyi
Egzos Bölgesinde Siyah Duman	YOK	Antifiriz Durumu	iyi
Egzos Bölgesinde Beyaz Duman	YOK	Fren Hidroliği Seviyesi	iyi
Motorda Yağ Kaçakları	ORTA	Plastik Aksamlar	ORTA

MOTOR YANMA ODASI KONTROLLERİ

Motor Yanma Odasında Kaçak	HAFİF VAR
----------------------------	-----------

ÖN DÜZEN / ALT TAKIM EKSPERTİZ

Ön Düzende Boşluk	YOK	Fren Sistemi Ön Balata Durumu	iyi
Arka Düzende Boşluk	YOK	Fren Sistemi Arka Disk Durumu	iyi
Direksiyon Sisteminde Boşluk	YOK	Fren Sistemi Arka Balata Durumu	iyi
Direksiyon Pompasında Yağ Kaçağı	YOK	Egzos Sistemi Kontrolü	iyi
Direksiyon Kutusunda Yağ Kaçağı	HAFİF	Partikül Filtre Kontrolü	ORTA
Direksiyon Aks Körüklerinde Yağ Kaçağı	YOK	Lastik Durumu Kontrolleri	iyi
Fren Merkezlerinde Yağ Kaçağı	YOK	Jant Durumu Kontrolleri	ORTA
Fren Hortumlarında Çatlak veya Yağ Kaçağı	YOK	Motor Muhafazası Alt Bakalit Kontrolü	iyi
Fren Sistemi Ön Disk Durumu	iyi		

AÇIKLAMALAR

SAĞ-SOL TABLA BURÇLARI, AKSLAR, ARKA DİNGİL BURÇLARINDA AŞINMA MEVCUT / MOTOR ÜST KAPAK YAĞ MÜŞÜRÜ VE KARTERDE YAĞ KAÇAKLARI MEVCUT / ÖN DİSKLERDE HAFİF AŞINMA MEVCUT / ARKA KRANK KEÇESİNE YOĞUN YAĞ KAÇAĞI MEVCUT / EGZOZ ALT BOĞAZI HASAR ALMIŞ, KAYNAKLI / DİREKSİYON POMPASI BORULARI AŞINMIŞ YAĞ KAÇAĞI YAPIYOR / ŞANZIMAN ALT VİTES KOLU KEÇESİNDE YAĞ KAÇAĞI MEVCUT / V KAYIŞINDA ÇATLAMALAR MEVCUT / ARACIN GENEL AĞIR BAKIMLARI SERVİS KONTROLÜ ÖNERİLİR, SÖZLÜ BİLİG VERİLDİ

Adres: SANAYİ MAH. 3241 SOK. NO:19 ISPARTA

Tel: 0540 303 32 32 - Gsm: 0540 303 32 32

Web: www.zeplinotoekspertiz.com - E-posta: info@zeplinotoekspertiz.com

VARTAG
Yazılım Çözümleri



ZEPLIN

OTO EKSPERTİZ

RAPORNO : 241211576

TARİH : 10-12-2024


PLAKA : 32LV148

KM : 514865

MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU



	KW	HP
Orijinal Güç	55	75
Ölçülen Güç	47	64



Anlık Performans **% 85**
Bu Oran Motor Ömrü Değildir

AÇIKLAMALAR

Zeplin Oto Ekspertiz

Adres: SANAYİ MAH. 3241 SOK. NO:19 ISPARTA

Tel: 0540 303 32 32 - **Gsm:** 0540 303 32 32

Web: www.zeplinoekspertiz.com - **E-posta:** info@zeplinoekspertiz.com

VARTAG
Yazılım Çözümleri



ZEDLIN

OTO EKSPERTİZ

RAPORNO : 241211576

TARİH : 10-12-2024

PLAKA : 32LV148

KM : 514865

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SİSTEM KONTROLLERİ

Motor Beyni Arıza Kaydı	YOK	ABS Beyni Arıza Kaydı	YOK
Airbag Beyni Arıza Kaydı	VAR	Şanzıman Beyni Arıza Kaydı	YOK
Klima Beyni Arıza Kaydı	YOK	Klima Kompresörü Durumu	İyi
Akü Durumu	İyi	Elektrik Tesisatı	İyi

AÇIKLAMALAR

Zeplin Oto Ekspertiz

Adres: SANAYİ MAH. 3241 SOK. NO:19 ISPARTA

Tel: 0540 303 32 32 - **Gsm:** 0540 303 32 32

Web: www.zeplinoekspertiz.com - **E-posta:** info@zeplinoekspertiz.com

VARTAG
Yazılım Çözümleri

Müşteri bilgileri	Yürüten yer
	zeplin oto ekspertiz sanayi 3241 sokak no.18 32000 ısparta

Power-Scan

Araç	Renault - Symbol [08-14]
Araç plakası	32LV148
Motor kodu	K9K 740
Model yılı	2010
VIN	
Kilometre durumu	
Tarih	10.12.2024 / 11:32

Sistem	Durum
hava yastığı Diagnos MT/AT	Hata sayısı: 1

hava yastığı Diagnos MT/AT (10.12.2024 11:32)		
Hata kodu	Tanım	Koşul
002	Kontrol ünitesi besleme voltajı, değer çok düşük	

Mekanikçi:	İmza
------------	------